

# 質疑回答書

令和 3年 8月 9日

兵庫県道路公社

播但連絡道路管理事務所

工事番号：播管第8号

工 事 名：播但連絡道路 道路維持修繕工事（遠方監視制御設備子局伝送装置等更新工事）

質 疑	回 答
1. 特記仕様書により、機器接続には既設ケーブルを流用するよう記載されています。また、機器仕様書の配置図を確認しますと新設の子局伝送装置に設置場所が用意されていないことや、VDF の改造が無い事から、既設の子局伝送装置を撤去したのち、同じ場所に新設の子局伝送装置を設置し、順次機器接続用ケーブルの接続替えを行うものと解釈しました。これより、ケーブルの接続替えに伴い該当子局の遠方監視が数日間不可となりますが問題はございませんでしょうか。	問題ありません。